

Zarządzenie Nr.....5/2009.....

Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie

z dnia 29.10.2009r.

w sprawie: wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, które są wykonywane przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także na podstawie art. 237 § 2 Kodeksu pracy oraz RMG z 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się jako obowiązujący w ZWiK niżej podany „**wykaz prac szczególnie niebezpiecznych**” w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego:

1. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych:
 - przepompownie,
 - reaktor biologiczny,
 - studnie rewizyjne,
 - hala pras, dmuchaw, skratek i piasku.
2. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych:
 - stacja dozowania PIX-u,
 - używanie wapna chlorowanego,
 - ciąg higienizacji osadu.
3. Prace na wysokości:
 - koszenie trawy na skarpach: przy reaktorze biologicznym, osadnikach wtórnych oraz przy hali skratek i piasku;
 - przepompownie.
4. Prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem:
 - hala dmuchaw i pras,
 - sterownia,
 - hydrofornia,
 - sprężarki,
 - wykopy.
5. Prace wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem:
 - hala pras.

6. Prace przy remontach lub wymianie pomp głębinowych, zaworów, rurociągach i zbiornikach niebezpiecznych środków chemicznych:
 - przepompownie,
 - studnie głębinowe,
 - stacja dozowania PIX-u,
 - wapno chlorowane,
 - ciąg higienizacji osadu,
 - reaktor biologiczny,
 - hala pras, dmuchaw, skratek i piasku.
7. Prace wymagające stosowania chemicznych środków służących do czyszczenia rurociągów:
 - podchloryn sodu.
8. Prace wewnątrz zbiorników i pomieszczeń, w których znajduje się lub może być doprowadzone sprężone powietrze, na rurociągach sprężonego powietrza o nadciśnieniu roboczym równym lub większym od 50 kPa, wymagającym demontażu elementów sprężarki:
 - hala dmuchaw,
 - stacje wodociągowe.
9. Na rurociągach wody sprężonego powietrza o nadciśnieniu roboczym równym lub większym od 50 kPa, wymagających demontażu armatury lub odcinka rurociągu albo naruszenia podpór:
 - prace awaryjne przy wymianie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
 - prace awaryjne przy wymianie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 2.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym „wykazem prac szczególnie niebezpiecznych” oraz do bezwzględnego przestrzegania zasady organizowania, przygotowywania stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

p.o. Dyrektor
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji

..... Teresa Radzienda